

TARVIKKEET JA TYÖKALUT

Asennukseen ja varaosiksi

1004000
Pölysuoja AS7-C



- Kuparin veto ja suoristus
- Eristysteippi
- Varahiilet ja -pyörät
- Pölysuoja

TUOTEKUVAUS

Virtakiskojen kuorien ja kuparien asennukseen tarvittavat tarvikkeet ja työkalut sekä varaosat virranottimien kulutusosille.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Lämpötila-alue	-30 - +60 °C
Materiaali	Neopreeni